

Информация МОУ «СОШ № 51» о выполнении предписаний в 2015 году

№ п/п	Орган, выдавший предписание	Предписание	Сроки исполнения	Результат
1.	Отдел надзорной деятельности по Кировскому району города Саратова Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий	<p>Предписание № 241/1/1 от 01.04.2015 г.</p> <p>1) Провода соединительных линий системы оповещения управления эвакуацией при пожаре проложены открыто.</p> <p>2) Отсутствует на объекте исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты</p> <p>3) На дверке пожарного шкафа отсутствует телефон ближайшей пожарной части</p> <p>4) Руководитель не организовал ежеквартальную проверку работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта</p> <p>5) Не в полном объеме выполнена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3-го типа не все эвакуационные выходы оборудованы световым табло «Выход»</p> <p>6) Вытяжные короба проходящие транзитом из столовой, туалета,</p>	<p>01.08.2016 г.</p> <p>01.08.2016 г.</p> <p>01.05.2015 г.</p> <p>01.05.2015 г.</p> <p>01.05.2015 г.</p> <p>01.07.2015 г.</p>	<p>Разработана сметная документация на изготовление исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты и закрытию проводов в короба.</p> <p>Замечание устранено</p> <p>Замечание устранено</p> <p>Замечание устранено</p> <p>Замечание устранено</p>

		<p>библиотеки, учебных классов, подвала через коридор первого этажа не имеет огнестойкое покрытие EI-30</p> <p>7) Отсутствуют на воздуховодах автоматические устройства предотвращающие распространения продуктов горения (клапаны) из помещений столовой, туалета, библиотеки, учебных классов, подвала через коридор первого этажа</p> <p>8) Руководителем не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта</p> <p>9) Дополнительные двери эвакуационных выходов из школы открываются не по направлению выхода</p> <p>10) На первом этаже дверь, отделяющая лестничную клетку от коридора, не имеет приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах</p>	<p>01.07.2015 г.</p> <p>01.07.2015 г.</p> <p>01.07.2015 г.</p> <p>01.07.2015 г.</p>	<p>Замечание устранено</p> <p>Замечание устранено</p> <p>Замечание устранено</p> <p>Замечание устранено</p>
2.	Антитеррористическая комиссия администрации муниципального образования «Город Саратов»	<p>АКТ комиссионного обследования состояния АТЗ от 11.12.2015.</p> <p>1. Необходимо принять меры к замене существующих камер видеонаблюдения</p>	01.06.2016 г.	Разработана сметная документация по замене видеокамер